



REGISTRO DE COMUNICACIONES, CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-001.PS
Version:03
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Marcelo Zuleta Rebolledo

FIRMA:

FECHA: 8-5-2024

HORA INICIO: 17:30

HORA DE TERMINO: 18:30





LUGAR: GOT

N° CONTRATO: 4600027592

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro "Mantención y Reparación de Gaitronics"

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, descripción o Método operacional, control de riesgo para escalas, importante, equipos, materiales, herramientas, elementos de Protección personal, análisis de trabajo seguro, numero de emergencias, orden y aseo, Bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento, Registro de capacitación y difusión del procedimiento, Registros, anexos.

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.-	José Castillo P.	16.388.765-7	Tec. Telecom / PsiNet	
2.-	Mauricio Barraza C.	15.578.493-8	Tec. Telecom / PsiNet	
3.-	Jorge Gutierrez	15.975.487-0	Tec. Telecom / PsiNet	
4.-	Mauro Núñez J.	13041060-5	Tec. Telecom / PsiNet	
5.-	Telmae Mardan	11846834-2	Tec. Telecom	
6.-	Aristo Vazquez	16.240.581-0	ROTADORES / PSI	
7.-	José Castillo A	10.237.207-4	Tec. Telecom / PsiNet	
8.-				
9.-				
10.-				
11.-				
12.-				
13.-				
14.-				
15.-				
16.-				
17.-				
18.-				
19.-				
20.-				


SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES


Servicios Locales 11.07, Telecomunicaciones, Servicios
Electrónicos y Amplificadores, Sonido y Eventos
Contrato: 4600027592 Rut: 98.788.120-4

Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GAITRONICS"

Nombre: José Arturo Añaya RUN: 10.237217-X Firma: Ale

Fecha: 08-05-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2- F Puedo realizar las actividades de mantenimiento Gai-tronics sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. *Se debe utilizar EPP. Adecuado x cada tarea y EPP Específico*

3- F El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. *Siempre al comienzo de cada jornada*

4- Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de acto o condición subestándar es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Factor causal que radica en las condiciones físicas ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) EPP específico de acuerdo al área.
- e) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6.- En caso de MANTENCION se debe: (10 puntos).

- e) Se debe segregar y señalizar el área de trabajo con conos o barreras duras.
- f) Se solicita permiso al encargado del área (jefe de turno por radio o vía telefónica).
- g) Primero se debe realizar prueba de equipo (comunicación) para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.
- h) Posteriormente se procede a la apertura del equipo (Gai-tronics) para realizar limpieza con soplador manual, aire comprimido y limpia contacto que se aplica dentro del integrado que son piezas relacionadas dentro del Gai-tronics.
- i) Se verifica el apriete de conexión dentro del Gai-tronics, ya sea que se encuentre tornillos o piezas sueltas.
- j) Luego se realiza medición de 110 voltaje de entrada y de salida.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Marcelo Zuleta	Cargo	Supervisor	Firma

psinet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GAITRONICS”**

Nombre: Mario Muñoz J RUN: 130710603 Firma: 
Fecha: 08-05-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

✓ 1- V.... La ART es considerada una herramienta preventiva.

✓ 2- F.... Puedo realizar las actividades de mantenimiento Gai-tronics sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. Sí aunque se dese usar EPP

✓ 3- F.... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. Se debe hacer diariamente.

✓ 4- V.... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de acto o condición subestándar es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Factor causal que radica en las condiciones físicas ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) EPP específico de acuerdo al área.
- e) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6.- En caso de MANTENCION se debe: (10 puntos).


- e) Se debe segregar y señalizar el área de trabajo con conos o barreras duras.
- f) Se solicita permiso al encargado del área (jefe de turno por radio o vía telefónica).
- g) Primero se debe realizar prueba de equipo (comunicación) para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.
- h) Posteriormente se procede a la apertura del equipo (Gai-tronics) para realizar limpieza con soplador manual, aire comprimido y limpia contacto que se aplica dentro del integrado que son piezas relacionadas dentro del Gai-tronics.
- i) Se verifica el apriete de conexión dentro del Gai-tronics, ya sea que se encuentre tornillos o piezas sueltas.
- j) Luego se realiza medición de 110 voltaje de entrada y de salida.
- k) Todas son correctas.

PSI Net

REVISOR DE TI ECOMUNICACIONES

Nombre <i>Marcelo Zuleta</i>	Cargo <i>Supervisor</i>	Firma <i>[Signature]</i>

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GAITRONICS”**

Nombre: Mauricio Barraza Cifuentes RUN: 15578493-8 Firma: 

Fecha: 08/03/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2- F Puedo realizar las actividades de mantenimiento Gai-tronics sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. *Siempre se debe usar epp adecuado*

3- F El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. *Se realiza a diario*

4- V Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de acto o condición subestándar es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Factor causal que radica en las condiciones físicas ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) EPP específico de acuerdo al área.
- e) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985


6.- En caso de MANTENCION se debe: (10 puntos).

- e) Se debe segregar y señalizar el área de trabajo con conos o barreras duras.
- f) Se solicita permiso al encargado del área (jefe de turno por radio o vía telefónica).
- g) Primero se debe realizar prueba de equipo (comunicación) para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.
- h) Posteriormente se procede a la apertura del equipo (Gai-tronics) para realizar limpieza con soplador manual, aire comprimido y limpia contacto que se aplica dentro del integrado que son piezas relacionadas dentro del Gai-tronics.
- i) Se verifica el apriete de conexión dentro del Gai-tronics, ya sea que se encuentre tornillos o piezas sueltas.
- j) Luego se realiza medición de 110 voltaje de entrada y de salida.
- k) Todas son correctas.

Nombre <i>Marcelo Zuleto</i>	Cargo <i>Supervisor</i>	Firma <i>[Signature]</i>

psinet
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES
[Signature]

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GAITRONICS"**

Nombre: ARTURO JERÓNIMO RUN: 16295810 Firma: 

Fecha: 08-05-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2- F Puedo realizar las actividades de mantenimiento Gai-tronics sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. Se DEBE ORGANIZAR EL EPP ESPECIFICO INDICADO EN EL PROCEDIMIENTO

3- F El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. Se REFORZA DIARIAMENTE

4- V Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de acto o condición subestándar es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Factor causal que radica en las condiciones físicas ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) EPP específico de acuerdo al área.
- e) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6.- En caso de MANTENCION se debe: (10 puntos).

- e) Se debe segregar y señalizar el área de trabajo con conos o barreras duras.
- f) Se solicita permiso al encargado del área (jefe de turno por radio o vía telefónica).
- g) Primero se debe realizar prueba de equipo (comunicación) para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.
- h) Posteriormente se procede a la apertura del equipo (Gai-tronics) para realizar limpieza con soplador manual, aire comprimido y limpia contacto que se aplica dentro del integrado que son piezas relacionadas dentro del Gai-tronics.
- i) Se verifica el apriete de conexión dentro del Gai-tronics, ya sea que se encuentre tornillos o piezas sueltas.
- j) Luego se realiza medición de 110 voltaje de entrada y de salida.
- k) Todas son correctas.

PSNet

ASOCIACION DE TELECOMUNICACIONES

Nombre <i>Marcelo Zúñiga</i>	Cargo <i>Supervisor</i>	Firma <i>[Firma]</i>

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GAITRONICS”**

Nombre: José CASTILLO Pizarro RUN: 16.388.765-7 Firma: J.C.P.

Fecha: 08-05-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

- ✓ 1-...V La ART es considerada una herramienta preventiva.
- ✓ 2-...F Puedo realizar las actividades de mantenimiento Gai-tronics sin utilizar el EPP indicado en procedimiento.
Siempre se debe utilizar E.P.P EN CADA ACTIVIDAD.
- ✓ 3-...F El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.
SE REALIZA DIARIAMENTE.
- ✓ 4-...V Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
b) Análisis del riesgo del trabajador
c) Análisis del riesgo de la tarea
d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
e) Todas son correctas

3.- La definición de acto o condición subestándar es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Factor causal que radica en las condiciones físicas ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándares de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) EPP específico de acuerdo al área.
- e) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6.- En caso de MANTENCION se debe: (10 puntos).

- e) Se debe segregar y señalizar el área de trabajo con conos o barreras duras.
- f) Se solicita permiso al encargado del área (jefe de turno por radio o vía telefónica).
- g) Primero se debe realizar prueba de equipo (comunicación) para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.
- h) Posteriormente se procede a la apertura del equipo (Gai-tronics) para realizar limpieza con soplador manual, aire comprimido y limpia contacto que se aplica dentro del integrado que son piezas relacionadas dentro del Gai-tronics.
- i) Se verifica el apriete de conexión dentro del Gai-tronics, ya sea que se encuentre tornillos o piezas sueltas.
- j) Luego se realiza medición de 110 voltaje de entrada y de salida.
- k) Todas son correctas.

PSI Net
ASOCIADA DE TELECOMUNICACIONES

Nombre <i>Marcelo Zuleta</i>	Cargo <i>Supervisor</i>	Firma <i>[Signature]</i>
------------------------------	-------------------------	--------------------------

**REGISTRO DE COMUNICACIONES,
CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTOS**

Código: R-001.PS
Version:03
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Marcelo Zuleta Rebolledo

FIRMA:

FECHA: 12-07-2024 **HORA INICIO:** 08:30

HORA DE TERMINO: 09:30

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO:

OBJETIVOS: Procedimiento Mantención y reparación de Gai-tronics.

MATERIA(S) TRATADA(S): propósito, alcance, nomenclatura, referencias, Responsabilidades, Definiciones, Descripción o método operacional, en caso de mantención, en caso de reparación, de las solicitudes de ingreso al área, equipos, materiales y herramientas, elementos de protección personal, análisis de riesgo de la tarea, Número de emergencias, Orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones en el procedimiento, registro de capacitación y Difusión del procedimiento, registros, anexos.


DECISIONES TOMADAS: Respetar y cumplir con todo lo establecido dentro de este procedimiento de Trabajo Operacionalmente y en seguridad.

COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.-	Fco Poblete	21.419.695-6	Tec. Téleco	
2.-	Emerson Barros R.	15.775.804-0	Tec. Telecom / PSINET	
3.-	Ariela Lora O.	19.741.077-8	Tec. Telecom.	
4.-				
5.-				
6.-				
7.-				
8.-				
9.-				
10.-				
11.-				
12.-				
13.-				
14.-				
15.-				
16.-				
17.-				
18.-				
19.-				
20.-				

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GAITRONICS”**

Nombre: Emerson Barros R. RUN: 15.775-864-0 Firma: 

Fecha: 17-07-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva. V

2-..... Puedo realizar las actividades de mantenimiento Gai-tronics sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. F *Se debe utilizar EPP específicos*

3-..... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. F *Se debe alertar al inicio de la jornada.*

4-..... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno. V

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de acto o condición subestándar es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Factor causal que radica en las condiciones físicas ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)


- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) EPP específico de acuerdo al área.
- e) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).


- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6.- En caso de MANTENCION se debe: (10 puntos).

- e) Se debe separar y señalizar el área de trabajo con conos o barreras duras.
- f) Se solicita permiso al encargado del área (jefe de turno por radio o vía telefónica).
- g) Primero se debe realizar prueba de equipo (comunicación) para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.
- h) Posteriormente se procede a la apertura del equipo (Gai-tronics) para realizar limpieza con soplador manual, aire comprimido y limpia contacto que se aplica dentro del integrado que son piezas relacionadas dentro del Gai-tronics.
- i) Se verifica el apriete de conexión dentro del Gai-tronics, ya sea que se encuentre tornillos o piezas sueltas.
- j) Luego se realiza medición de 110 voltaje de entrada y de salida.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Marcelo Zuleta R	Supervisor	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GAITRONICS”**

Nombre: Fco Pohlmann RUN: 214196956 Firma: 
Fecha: 17-07 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- V La ART es considerada una herramienta preventiva. ✓

2- F Puedo realizar las actividades de mantenimiento Gai-tronics sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. EPP específico ✓

3- F El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. Siempre al comienzo de la jornada ✓

4- V Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno. ✓

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo V
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) C Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) T Todas son correctas ✓

3.- La definición de acto o condición subestándar es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Factor causal que radica en las condiciones físicas ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) EPP específico de acuerdo al área.
- e) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6.- En caso de MANTENCION se debe: (10 puntos).

- e) Se debe separar y señalizar el área de trabajo con conos o barreras duras.
- f) Se solicita permiso al encargado del área (jefe de turno por radio o vía telefónica).
- g) Primero se debe realizar prueba de equipo (comunicación) para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.
- h) Posteriormente se procede a la apertura del equipo (Gai-tronics) para realizar limpieza con soplador manual, aire comprimido y limpia contacto que se aplica dentro del integrado que son piezas relacionadas dentro del Gai-tronics.
- i) Se verifica el apriete de conexión dentro del Gai-tronics, ya sea que se encuentre tornillos o piezas sueltas.
- j) Luego se realiza medición de 110 voltaje de entrada y de salida.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE GAITRONICS”**

Nombre: Hector Lao O. RUN : 19.471.077-8 Firma: Hector

Fecha: 17-01-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... Puedo realizar las actividades de mantenimiento Gai-tronics sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. Se debe utilizar los específicos.

3-..... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. se debe alertar inicia jefe turno.

4-..... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de acto o condición subestándar es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Factor causal que radica en las condiciones físicas ambientales de los lugares o puestos de trabajo, conformado por el espacio físico, herramientas, instalaciones, estructuras, equipos y materiales en general que no cumplen con los requisitos mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del área de trabajo.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- d) EPP específico de acuerdo al área.
- e) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6.- En caso de MANTENCION se debe: (10 puntos).

- e) Se debe segregar y señalizar el área de trabajo con conos o barreras duras.
- f) Se solicita permiso al encargado del área (jefe de turno por radio o vía telefónica).
- g) Primero se debe realizar prueba de equipo (comunicación) para verificar que se encuentre en óptimas condiciones.
- h) Posteriormente se procede a la apertura del equipo (Gai-tronics) para realizar limpieza con soplador manual, aire comprimido y limpia contacto que se aplica dentro del integrado que son piezas relacionadas dentro del Gai-tronics.
- i) Se verifica el apriete de conexión dentro del Gai-tronics, ya sea que se encuentre tornillos o piezas sueltas.
- j) Luego se realiza medición de 110 voltaje de entrada y de salida.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma