



REGISTRO DE COMUNICACIONES,  
CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE  
DOCUMENTOS

Código: R-001.PS  
Version:03  
Fecha: octubre 2022



SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

NOMBRE RELATOR/A (ES): *Yanet Zuleta R*

FIRMA:

FECHA: *6-7-2024*

HORA INICIO: *10:00*

HORA DE TERMINO: *11:00*

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4600027592

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro “Fibra Óptica”

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, preparación y fusión de mufa óptica, reparación de mufa Óptica, reparación de cabecera ópticas, preparación y fusión de cabecera óptica, de las solicitudes de ingreso a áreas y equipos, materiales y herramientas, elementos de protección personal, análisis del riesgo de la tarea, numero de emergencias, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento Registro de capacitación y difusión del procedimiento, registros.


DECISIONES TOMADAS: Respetar con lo establecido.

COMPROMISOS: \_\_\_\_\_

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.-	<i>Emerson Barros</i>	<i>15.775.864-0</i>	<i>Tec. Telecom / PSINET</i>	
2.-	_____	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____	_____
4.-	_____	_____	_____	_____
5.-	_____	_____	_____	_____
6.-	_____	_____	_____	_____
7.-	_____	_____	_____	_____
8.-	_____	_____	_____	_____
9.-	_____	_____	_____	_____
10.-	_____	_____	_____	_____
11.-	_____	_____	_____	_____
12.-	_____	_____	_____	_____
13.-	_____	_____	_____	_____
14.-	_____	_____	_____	_____
15.-	_____	_____	_____	_____
16.-	_____	_____	_____	_____
17.-	_____	_____	_____	_____
18.-	_____	_____	_____	_____
19.-	_____	_____	_____	_____
20.-	_____	_____	_____	_____

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: Emerson Barrios Rivas RUN : 15.775.864-0 Firma: 

Fecha: 6-7-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

**I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.**

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva. 

2-..... Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento.  *No se puede realizar actividades de F.O. sin EEP.*

3-..... Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4-..... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico. 

**II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.**

**1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

**2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).**

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3. La definición peligro es: (10 puntos)**

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

**4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)**

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

**5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)**


- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

**6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

**7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Emerson Briones Rivas	Tec. Télecom. PDI	



REGISTRO DE COMUNICACIONES,  
CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE  
DOCUMENTOS

Código: R-001.PS  
Version:03  
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Marcelo Zuleta Rebollo  
FECHA: 3-7-2024 HORA INICIO: 08:30 HORA DE TERMINO: 09:30  
LUGAR: GOT  
Nº CONTRATO: 4600027592

PSI Net  
FIRMA:

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro "Fibra Óptica"

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, preparación y fusión de mufa óptica, reparación de mufa Óptica, reparación de cabecera ópticas, preparación y fusión de cabecera óptica, de las solicitudes de ingreso a áreas y equipos, materiales y herramientas, elementos de protección personal, análisis del riesgo de la tarea, numero de emergencias, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento Registro de capacitación y difusión del procedimiento, registros.

DECISIONES TOMADAS: Respetar con lo establecido.

COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.- <u>Heccia Lazo O.</u>	<u>18.771.017-8</u>	<u>Tec. Relera</u>	<u>Heccia</u>
2.- <u>Fco Pühlmann</u>	<u>21419695-6</u>	<u>Tec Teleco</u>	<u>JPS</u>
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-			
20.-			

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"FIBRA OPTICA"**Nombre: Hector Lugo RUN: 18.447.097-6 Firma: HectorFecha: 3-7-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%**Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.****I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.**

1-.....  La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-.....  Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. *Siempre uso RPP*

3-.....  Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4-.....  El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

**II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.****1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

**2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).**

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3. La definición peligro es: (10 puntos)**

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

**4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)**

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

**5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)**

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

**6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

**7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Hector Vado O.	rec. Teléco	Barquito

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"FIBRA OPTICA"**

Nombre: Fco Puhlmann RUN: 21418695-6 Firma: [Signature]  
Fecha: 3-7-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

**I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.**

1-  V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-  F Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. Siempre

3-  V Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4-  V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

**II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.**

**1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

**2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).**

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Francisco Puhlmann	Técnico	



REGISTRO DE COMUNICACIONES,  
CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE  
DOCUMENTOS

Código: R-001.PS  
Version:03  
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Marcelo Zuleta Rebolledo FIRMA:

FECHA: 23-4-2024 HORA INICIO: 12:00 HORA DE TERMINO: 13:00

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4600027592

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro "Fibra Óptica"

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, preparación y fusión de mufa óptica, reparación de mufa Óptica, reparación de cabecera ópticas, preparación y fusión de cabecera óptica, de las solicitudes de ingreso a áreas y equipos, materiales y herramientas, elementos de protección personal, análisis del riesgo de la tarea, numero de emergencias, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento Registro de capacitación y difusión del procedimiento, registros.

DECISIONES TOMADAS: Respetar con lo establecido.

COMPROMISOS:.

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.-	José Castillo A.	10.237.217-4	TEC. TELECO / PSINET	
2.-	María Núñez J.	13.071.060-5	TEC. TELECO / PSINET	
3.-	JOSE CASTILLO P.	16.388.765-7	TEC. TELECO / PSINET	
4.-	MAURICIO BANDEA	15.578.493-8	TEC. TELECO / PSINET	
5.-	ARTURO JUANICO			
6.-				
7.-				
8.-				
9.-				
10.-				
11.-				
12.-				
13.-				
14.-				
15.-				
16.-				
17.-				
18.-				
19.-				
20.-				

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"FIBRA OPTICA"**

Nombre: Mario Mirelez Juarez RUN: 13045060-5 Firma:   
Fecha: 23-04-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-  V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-  F Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. Se usan siempre EEP

3-  V Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4-  V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3. La definición peligro es: (10 puntos)**

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

**4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)**

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

**5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)**

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

**6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

**7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre <i>Marcelo Zenteno</i>	Cargo <i>Supervisor</i>	Firma <i>[Signature]</i>

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: José Castillo Pizano RUN: 16.388.765-2 Firma: J.C.P  
Fecha: 23-04-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... F Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. *Siempre se debe utilizar E.P.P.*

3-..... V Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4-..... V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo
Marcelo Zeelets R.	Supervisor

psinet  
Servicios Locales IT-01, Telecomunicaciones, Servicios  
Electrónicos y Amplificadores, Sonido y Eventos.  
Centro de Atención 10071592 WhatsApp 522-788.190.4

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: José Castillo Araya RUN: 10.237.217-4 Firma: Me  
Fecha: 23-04-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

- 1-...V La ART es considerada una herramienta preventiva.
- 2-...F Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. *Siempre se debe utilizar EPP.*
- 3-...V Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.
- 4- ...V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo  
 b) Análisis del riesgo del trabajador  
 c) Análisis del riesgo de la tarea  
 d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo  
 b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.  
 c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.  
 d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.  
 e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
MARCELO ZULONA	Supervisor	

PSINet  
Servicios Locales IT/OT, Telecomunicaciones, Servicios  
Electrónicos y Amplificadores, Soporte y Eventos  
Firma: 000027592 RUT: 90.784.161-1

PSINet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"FIBRA OPTICA"

Nombre: Yanibis BANAZA Cifuentes RUN: 15578493-8 Firma:   
Fecha: 23/04/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-...... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-...... Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. Siempre debo utilizar EEP adecuado

3-...... Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4- ...... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Marcelo Zueelto R	Supervisor	

REGISTRO DE COMUNICACIONES,  
CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE  
DOCUMENTOS

Código: R-001.PS  
Version:03  
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Marcelo Zuleta Rebolledo

FIRMA:

FECHA: 23-04-2024 HORA INICIO: 12:00

HORA DE TERMINO:

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4600027592

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro “Fibra Óptica”

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, preparación y fusión de mufa óptica, reparación de mufa Óptica, reparación de cabecera ópticas, preparación y fusión de cabecera óptica, de las solicitudes de ingreso a áreas y equipos, materiales y herramientas, elementos de protección personal, análisis del riesgo de la tarea, numero de emergencias, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento Registro de capacitación y difusión del procedimiento, registros.

DECISIONES TOMADAS: Respetar con lo establecido.

COMPROMISOS:

PARTICIPANTES:

NOMBRE

RUT

CARGO / EMPRESA

FIRMA

1.- Arturo J. Zuleta 16.2405810

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

Tec. de la Infraestr. 2024



**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: Adriana Hernandez RUN: 162005810 Firma: 

Fecha: 23-04-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

**I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.**

1- V La ART es considerada una herramienta preventiva. ✓

2- F Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. No se puede realizar trabajos sin EEP

3- V Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno. ✓

4- V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico. ✓

**II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.**

**1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

**2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).**

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3. La definición peligro es: (10 puntos)**

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

**4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)**

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

**5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)**

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

**6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

**7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Marcelo Zóto de R.	Supervisor	