



## REGISTRO DE COMUNICACIONES, CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-001.PS  
Version:03  
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Guillermo Godoy Cañete

FIRMA:

FECHA: 01/06/2024.

HORA INICIO: 10:00 hrs

HORA DE TERMINO: 11:00 hrs

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4600027592

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro "Uso de soldadora"

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, durante la actividad, termino de actividad, equipos, Materiales y herramientas, Elementos de protección personal, análisis de riesgo de la tarea, números de emergencia, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento, registro de Capacitación y difusión del procedimiento, registros.

### PARTICIPANTES:

NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.- Christopher Rio	20.260.041-8	Tec. Telecom / Psinet	
2.- Ivan Lobos C	17.902.339-3	Tec Telecom / Psinet	
3.- Hernan Munoz	16.832.615-2	T.I. Telecom / Psinet	
4.- Juan Espinoza	16.741.302-4	Telecom / Psinet	
5.- Daniel Leoz	15.067.459-3	TELECO / Psinet	
6.- Jesus Rojas Q.	18.580.930-7	TEC.TELECO / Psinet	
7.- Angelo Aguilera	16.559.472-3	TEC.TELECO / Psinet	
8.- Jose Contreras Flores	16.106.068-8	TEC. Telecom / Psinet	
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-			
20.-			

Psinet  
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

Guillermo Godoy Cañete



## REGISTRO DE COMUNICACIONES, CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-001.PS  
Version:03  
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Guillermo Godoy Cañete

FIRMA:

FECHA: 20/03/2025

HORA INICIO: 19:00 Hrs

HORA DE TERMINO:

20:00 Hrs

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4800000437

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro “Uso de soldadora”

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, durante la actividad, termino de actividad, equipos, Materiales y herramientas, Elementos de protección personal, análisis de riesgo de la tarea, números de emergencia, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento, registro de Capacitación y difusión del procedimiento, registros.

### PARTICIPANTES:

NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.- ELEVEN AGUILAR C.	15.610.869-7	Tec. Telecom / PsiNet	
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-			
20.-			

Guillermo Godoy Cañete  
FIRMA  
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES



## Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro "USO SOLDADORA"

Nombre: José Contreras F RUN: 16188061 Firma:

Fecha: 03/06/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo. *Se debe realizar cada vez que se utilice.*

3-..... El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario.  
*Se debe realizar diariamente antes de iniciar la jornada.*

4-..... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

### II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

#### 1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

#### 2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)

- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizara ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B

5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Guillermo Boddy Conejo	Sup. Telecom	

psinet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES



## Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro “USO SOLDADORA”

Nombre: Angelo Aguilera RUN: 16.559.422-3 Firma: KH  
Fecha: 01/06/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-... La ART es considerada una herramienta preventiva. ✓

2-... Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo. Se debe realizar cada vez que se utilice.

3-..... El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario.  
Se debe realizar diariamente antes de iniciar la jornada laboral.

4- ... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico. ✓

### II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

#### 1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
  - b) Análisis del riesgo del trabajador
  - c) Análisis del riesgo de la tarea
  - d) Ninguna es correcta
- ✓

#### 2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
  - b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
  - c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
  - d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
  - e) Todas son correctas
- ✓

3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)


- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizara ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B

5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre <u>Carlimo Abday C</u>	Cargo <u>Svp. Telecom</u>	Firma 
----------------------------------	------------------------------	--

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"USO SOLDADORA"**

Nombre: Daniel Rojas O RUN: 15.022.454-3 Firma: [Signature]  
Fecha: 01-06-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva. /

2-..... Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo. Se debe realizar cada vez que se utilice

3-..... El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario. Se debe realizar diariamente antes de iniciar jornada laboral

4- .. El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico. /

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)

- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizara ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B

5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Dilmero Bobby Cárdenas	Sup. Telecom	

psinet  
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES



## Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro “USO SOLDADORA”

Nombre: Christopher Jún RUN: 20.260.043-2 Firma:

Fecha: 01/06/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-  La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-  ..... Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo. *se realizar check list siempre cuando vayan a realizar el uso del equipo*

3-  El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario. *se debe realizar diariamente antes de iniciar jornada laboral*

4-  El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

### II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

#### 1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

#### 2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).**

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

**4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)**


- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizara ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B

**5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**

- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

**6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Antonio Adolfo Vinate	Sup. Telecom	

psinet  
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES



## Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro “USO SOLDADORA”

Nombre: Jesús Rojas Álvarez RUN: 18380930-7 Firma:

Fecha: 31/05/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-. V... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-F.... Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo. Se realiza siempre check list siempre cuando vayan a realizar el uso del equipo

3-F.... El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario. Se debe realizar diariamente antes de iniciar jornada laboral

4- V..... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
  - b) Análisis del riesgo del trabajador
  - c) Análisis del riesgo de la tarea
  - d) Ninguna es correcta
- 

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
  - b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
  - c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
  - d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
  - e) Todas son correctas
-

3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)

- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizara ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B

5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Antonio Godoy Q	Sup. Telecom	

  
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES



## Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro “USO SOLDADORA”

Nombre: Héctor Muñoz RUN: 16.892.615-2 Firma: H. M.  
Fecha: 01/06/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... F Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo. *Tiempo se debe tener al momento de usar un equipo.*

3-..... F El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario. *Siempre se debe respetar al inicio de la jornada laboral.*

4-..... V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

### II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

#### 1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

#### 2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)

- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizara ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B

5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Germán Rodas Conde	Sup. Telecom	

PSNNet  
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
“USO SOLDADORA”**

Nombre: JUAN CASTILLO? RUN: 16.781.302-4 Firma: C. L. J. S.  
Fecha: 01/06/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-... F Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo. ~~Se realiza check-list siempre cuando vayan a realizar el uso del equipo~~

3-... F El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario.

~~Se debe realizar diariamente antes de iniciar jornadas laboral~~

4- V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).**

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

**4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)**

- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizara ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B


**5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**


- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

**6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

  
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

Nombre	Cargo	Firma
William Bobay	Sip. Telecom	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
“USO SOLDADORA”**Nombre: CLEVAN AGUILAR C. RUN : 15.610.469-4 Firma: Fecha: 20/03/2023 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %**Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.****I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.**1-... La ART es considerada una herramienta preventiva.2- Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo.3- El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario.4-  El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.**II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.****1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

**2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).**

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).**

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

**4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)**

- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizara ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B

**5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**

- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

**6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	Cargo	Firma
Domingo Qodoy Canete	Sup. Telecom	