



REGISTRO DE COMUNICACIONES, CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-001.PS
Version:03
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Guillermo Godoy Cañete

FIRMA:

FECHA: 03/05/2024

HORA INICIO: 08:00 Hrs

HORA DE TERMINO:

09:00 Hrs

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4600027592

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro "Fibra Óptica"

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, preparación y fusión de mufa óptica, reparación de mufa Óptica, reparación de cabecera ópticas, preparación y fusión de cabecera óptica, de las solicitudes de ingreso a áreas y equipos, materiales y herramientas, elementos de protección personal, análisis del riesgo de la tarea, numero de emergencias, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento Registro de capacitación y difusión del procedimiento, registros.

DECISIONES TOMADAS: Respetar con lo establecido.

COMPROMISOS::

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | RUT | CARGO / EMPRESA | FIRMA |
|----------------------------|--------------|------------------------|-------|
| 1.- Guillermo Godoy Cañete | 20.260.003-1 | Tec. Telecom | |
| 2.- Ivan Lobos C | 17.902.339-3 | Tec. Telecom | |
| 3.- Hernan Munoz | 16.832.605-2 | Tec. Telecom | |
| 4.- Jose Contreras F | 16188068-8 | Tec. Telecom | |
| 5.- Angelito Aguilar C | 16.359.422-3 | Tec. Telecom | |
| 6.- Juan Castillo P | 16.781.302-4 | Tec. Telecom | |
| 7.- Johosy Rojas R. | 18.580.930-7 | Tec. Telecom / PSI NET | |
| 8.- Daniel Godoy O | 15027976-3 | Tec. Telecom / PSI NET | |
| 9.- | | | |
| 10.- | | | |
| 11.- | | | |
| 12.- | | | |
| 13.- | | | |
| 14.- | | | |
| 15.- | | | |
| 16.- | | | |
| 17.- | | | |
| 18.- | | | |
| 19.- | | | |
| 20.- | | | |

Guillermo Godoy Cañete
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES
PSI Net



**REGISTRO DE COMUNICACIONES,
CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTOS**

Código: R-001.PS
Versión:03
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES):

FECHA: 19/03/2025

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4600027592

Guillermo Boday C.

FIRMA:

HORA INICIO: 14:00 Hrs

HORA DE TERMINO: 15:00 Hs

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro “Fibra Óptica”

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, preparación y fusión de mufa óptica, reparación de mufa Óptica, reparación de cabecera ópticas, preparación y fusión de cabecera óptica, de las solicitudes de ingreso a áreas y equipos, materiales y herramientas, elementos de protección personal, análisis del riesgo de la tarea, numero de emergencias, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento Registro de capacitación y difusión del procedimiento, registros.

DECISIONES TOMADAS: Respetar con lo establecido.

COMPROMISOS: _____

PARTICIPANTES:

| NOMBRE | RUT | CARGO / EMPRESA | FIRMA |
|-----------------------|--------------|------------------------|-------|
| 1.- Cleveran Aguilera | 15.610.969-7 | Tec. Telecom / PSI Net | |
| 2.- | | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 6.- | | | |
| 7.- | | | |
| 8.- | | | |
| 9.- | | | |
| 10.- | | | |
| 11.- | | | |
| 12.- | | | |
| 13.- | | | |
| 14.- | | | |
| 15.- | | | |
| 16.- | | | |
| 17.- | | | |
| 18.- | | | |
| 19.- | | | |
| 20.- | | | |

Guillermo Boday C.
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: José J. Soto O. RUN: 150279873 Firma: [Signature]
Fecha: 23-05-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento.DG requiere tipo adecuado

3-..... Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4-..... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)


- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

| Nombre | Cargo | Firma |
|---------------|-------------|--------------------------------------|
| Wilmer Ovidio | Sep-Telecom | PSNet ELVIS DE TELECOMUNICACIONES |

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: Jesús Rojas Alvarez RUN: 18.580.930-7 Firma: 
Fecha: 03/05/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1.- V... La ART es considerada una herramienta preventiva. /

2-F... Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. Se requiere utilizar EPP adecuado /

3-V... Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno. /

4- V... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico. /

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.**1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Nombre <i>William Rodolfo Canale</i> | Cargo <i>Sup. Telecom</i> | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES <i>PSinet</i> |
|---|------------------------------|--|



Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro “FIBRA OPTICA”

Nombre: José Contreras F RUN: 16 1880698 Firma: [Signature]

Fecha: 03/05/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- La ART es considerada una herramienta preventiva.

2- F Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. Se requiere utilizar EPP adecuados.

3- V Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4- V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)


- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

| Nombre | Cargo | Firma |
|------------------------|--------------|---|
| Gilberto Boddy Cornejo | Sup. Telecom |  |

PSNet
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: Angelo Aguilar C. RUN: 16.559.422-3 Firma: 

Fecha: 03/05/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva. /

2-..... Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. se requiere utilizar E.P.P. adecuados /

3-..... Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo/solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4-..... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico. /

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

| Nombre | Cargo | Firma |
|---------------------|-------------|---|
| Bilbao Boddy Canete | Sp. Telecom |  |

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: JUAN CASTILLO ? RUN: 16781302-4 Firma: CL - PL

Fecha: 03/05/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1- La ART es considerada una herramienta preventiva.

2- F Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. SE DEBE UTILIZAR LOS EPP AL Realizar CADA ACTIVIDAD

3- V Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4- V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.


1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta



2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas



3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

| Nombre | Cargo | Firma SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES |
|----------------------|-------------|---|
| William Boddy Canete | Sep Telecom |  |

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: Christopher dia RUN: 20260.045-1 Firma: [Signature]
Fecha: 03-05-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-V.... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-F.... Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. se debe utilizar los eep al realizar su actividad

3-V.... Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno.

4-V.... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

| Nombre | Cargo | Firma |
|-----------------------|--------------|---|
| Gilberto Robdy Chávez | Sep. Telecom | gilberto robdy chavez DIRECTOR DE TELECOMUNICACIONES PSINet |

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“FIBRA OPTICA”**

Nombre: Henry Muñoz RUN: 16.833.615-2 Firma: H. Muñoz
Fecha: 02/5/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva. ✓

2-..... F Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. *Se debe siempre utilizar los CPP* ✓

3-..... Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno. ✓

4- ... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico. ✓

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y segregar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

| Nombre | Cargo | Firma |
|---------------------|--------------|--|
| Wilmer Robay Canale | Sep. Telecom | Supervisor de Telecomunicaciones PSINET |

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“FIBRA OPTICA”**Nombre: CLEVAR AGUILAR RUN : 15.610.960 - 9 Firma: Luis SFecha: 19/03/2023 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%**Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.**

- I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-... La ART es considerada una herramienta preventiva. 2- ... Puedo realizar las actividades de fibra óptica sin utilizar el EEP indicado en procedimiento. 3- ... Cada vez que ingrese a realizar trabajos a un área, siempre debo solicitar permiso de ingreso al encargado o jefe de turno. 4- ... El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico. **II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.****1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3. La definición peligro es: (10 puntos)

- a) Ausencia de riesgos inaceptables de daño.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- d) Ninguna es correcta

4. Indique los preparativos para el trabajo en fibra óptica: (10 puntos)

- a) Traslado al área de trabajo
- b) Solicitar permiso al encargado del área (jefe turno por radio, vía telefónica o verbal)
- c) Inspeccionar área de trabajo, determinar riesgos y realizar ART.
- d) Determinar herramientas y equipos a utilizar y revisar su estado
- e) Se debe revisar el área de trabajo y separar sector.
- f) Todas son correctas

5. Algunos materiales y herramientas utilizados en esta actividad. (10 puntos)

- a) Fusionadora
- b) Cortadora
- c) OTDR y Power meter
- d) Herramientas específicas (deschaquetadora, peladora, etc.)
- e) Alcohol isopropílico
- f) Barreras o conos
- g) Todas son correctas

6. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)


- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Lente de seguridad claros y oscuros
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Bloqueador solar F50+
- f) EPP específico del área
- g) Todas son Correctas.

7.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre
Antonio Boddy C

Cargo
Sip. Telecom

Firma

PSN 1045
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES