



REGISTRO DE COMUNICACIONES,
CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE
DOCUMENTOS

Código: R-001.PS
Version:03
Fecha: Octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Huacaló Zedrito R

FIRMA:

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

FECHA: 28-4-2024

HORA INICIO: 08:30

HORA DE TERMINO: 09:30

LUGAR: GOT

Nº CONTRATO: 4800000437

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo seguro “Uso de soldadora”

MATERIA(S) TRATADA(S): Propósito, alcance, nomenclatura, referencias, responsabilidades, definiciones, Descripción o método operacional, durante la actividad, término de actividad, equipos, Materiales y herramientas, Elementos de protección personal, análisis de riesgo de la tarea, números de emergencia, orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones del procedimiento, registro de Capacitación y difusión del procedimiento, registros.

PARTICIPANTES:

	NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.-	<u>ARTURO JERÓNIMO</u>	<u>162405810</u>	<u>TELECOM/PSI</u>	
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
6.-				
7.-				
8.-				
9.-				
10.-				
11.-				
12.-				
13.-				
14.-				
15.-				
16.-				
17.-				
18.-				
19.-				
20.-				

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"USO SOLDADORA"**Nombre: Arturo Jerezito RUN: 16.240.681-0 Firma: Fecha: 28-04-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

✓ 1- V La ART es considerada una herramienta preventiva.

✓ 2- F Puedo realizar las actividades de soldadura sin efectuar en primera instancia el check – list del equipo. Se debe realizar check-list del equipo antes de realizar el trabajo

✓ 3- F El ingreso de condición de salud se realiza solamente cuando es necesario. Se debe realizar diariamente

✓ 4- V El orden y aseo en esta actividad es fundamental y necesaria, la cual es de responsabilidad de cada técnico.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

a) Hoja de planificación de trabajo
b) Análisis del riesgo del trabajador
c) Análisis del riesgo de la tarea
d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
e) Todas son correctas

3. Algunos de los pasos que debe realizar durante la actividad de soldadura son: (10 puntos).

- a) Verificar el tipo de soldadura que debe utilizar 60/11 y 70/18.
- b) El personal deberá ajustar el nivel de amperaje entre 80 amp – 120 amp.
- c) El personal deberá seleccionar la varilla y ajustarla en la porta electrodo con las tenazas de manera que esta, quede cómoda para el soldador.
- d) En caso de requerir ayudante, éste contará como mínimo con careta facial, chaqueta de cuero, pantalón de cuero, polaina y guante de soldador.
- e) Todas son correctas.

4. Que se debe realizar el técnico al término de la actividad de soldadura: (10 puntos)

- a) El personal realizará el resguardo de las instalaciones intervenidas y asegurará que todo los equipos y herramientas utilizados se almacenen en bodega de materiales.
- b) El personal deberá realizar orden y aseo del sector y se dirigirá a taller para término de actividades.
- c) El personal no realizará ninguna actividad.
- d) Todas son incorrectas
- e) Solo A y B

5. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad con barbiquejo
- b) Guantes de soldador media manga
- c) Mascara fotosensible regulable
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Traje de cuero completo (polaina, pantalón, cinturón, chaqueta, etc.).
- f) Bloqueador solar F50+
- g) Todas son Correctas.

6.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

Nombre	<i>Marcos Lueño R</i>	Cargo	<i>Supervisor</i>	Firma	<i>[Signature]</i>
--------	-----------------------	-------	-------------------	-------	--------------------

psinet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES