



## REGISTRO DE COMUNICACIONES, CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-001.PS  
Version:03  
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): *Marcelo Zuleta R*

FIRMA:

FECHA:

*16-8-2024*

HORA INICIO: *08:00*

HORA DE TERMINO: *09:00*

LUGAR:

*Cot*

Nº CONTRATO: *46.00027592*

OBJETIVOS: Difusión de procedimiento de trabajo PT 013 "Mantenimiento reveladora radiográfica Kodak"

### MATERIA(S) TRATADA(S):

Se difunde al personal el control de cambio en relación con las modificaciones con el punto 6.3 "uso obligatorio de Respirador con Filtro en actividad de mantenimiento mensual".


DECISIONES TOMADAS: Respetar y cumplir con lo establecido en Seguridad y Salud Ocupacional.

COMPROMISOS Cumplir fielmente lo mencionado dentro de este procedimiento de trabajo.

### PARTICIPANTES:

	NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.-	<i>Arturo Segundo</i>	<i>16.240.581-0</i>	<i>Tec. Telecom / Psinet</i>	
2.-	<i>Fab Puhlmann</i>	<i>21.419.695-6</i>	<i>Tec. Telecom</i>	
3.-	<i>Hector Ibarra O.</i>	<i>18.371.097-8</i>	<i>Per. Telecom</i>	
4.-	<i>Yanio Nuñez I.</i>	<i>13.071.060-5</i>	<i>Tec. Telecom / Psinet</i>	
5.-	<i>Mauricio Banga C.</i>	<i>15.578.493-8</i>	<i>Tec. Telecom / Psinet</i>	
6.-	<i>Jose Castillo A.</i>	<i>10.237.217-X</i>	<i>Tec. Telecom / Psinet</i>	
7.-	<i>Marcelo Zuleta</i>	<i>9.017.678-1</i>	<i>Tec. Telecom / Psinet</i>	
8.-	<i>Emerson Barros</i>	<i>15.775.864-0</i>	<i>Supervisor</i>	
9.-	<i>José Castillo P.</i>	<i>16.388.765-7</i>	<i>Tec. Telecom / Psinet</i>	
10.-			<i>Tec. Telecom / Psinet</i>	
11.-				
12.-				
13.-				
14.-				
15.-				
16.-				
17.-				
18.-				
19.-				
20.-				

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"MANTENIMIENTO REVELADORA RADIOGRAFICA KODAK"**

Nombre: Francisco Puhuanu RUN: 2.419695-6 Firma:   
Fecha: 2-7-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... Puedo realizar las actividades de mantenimiento reveladora radiográfica kodak sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. Siempre

3-..... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. Siempre

4- .... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3.- La definición de peligro es: (10 puntos).**

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

**4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Guantes de nitrilo al manipular líquidos
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Lentes de seguridad claros y oscuros
- f) Todas son Correctas.

**5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

**6.- En caso de MANTENCION MENSUAL se debe: (10 puntos).**

- a) Se debe apagar el equipo en botón “ON-OFF”
- b) Retirar la tapa superior.
- c) Se debe retirar Crossover (rodillos) y llevar a lavadero.
- d) Para realizar el secado, se debe utilizar toallas microfibra que se encuentran dentro de la instalación.
- e) Se retira el secador negro para su limpieza con aire comprimido.
- f) Se corta el paso del agua y se revisa los filtros (Agua y reveladora)
- g) Retirar los racks
- h) Retirar las paletas de cierre de los estanques de agua y químicos. (fijador y reveladora)
- i) Botar los químicos y el agua.
- j) Botar el filtro del revelador y poner un poco de ácido sulfúrico + Dicromato de Sodio, en la porta filtro.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Francisco Puhlmann	Tec. Técnico	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro**  
**“MANTENIMIENTO REVELADORA RADIOGRAFICA KODAK”**

Nombre: Emerson Barros Rivas RUN: 15.775.864-0 Firma: 

Fecha: 7-7-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... Puedo realizar las actividades de mantenimiento reveladora radiográfica kodak sin utilizar el EPP indicado en procedimiento.  *Siempre se debe ocupar EPP.*

3-..... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.  *Siempre se debe alertar fatiga y somnolencia.*

4-..... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de peligro es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)


- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Guantes de nitrilo al manipular líquidos
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Lentes de seguridad claros y oscuros
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- En caso de MANTENCION MENSUAL se debe: (10 puntos).

- a) Se debe apagar el equipo en botón “ON-OFF”
- b) Retirar la tapa superior.
- c) Se debe retirar Crossover (rodillos) y llevar a lavadero.
- d) Para realizar el secado, se debe utilizar toallas microfibra que se encuentran dentro de la instalación.
- e) Se retira el secador negro para su limpieza con aire comprimido.
- f) Se corta el paso del agua y se revisa los filtros (Agua y reveladora)
- g) Retirar los racks
- h) Retirar las paletas de cierre de los estanques de agua y químicos. (fijador y reveladora)
- i) Botar los químicos y el agua.
- j) Botar el filtro del revelador y poner un poco de ácido sulfúrico + Dicromato de Sodio, en la porta filtro.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Emerson Barrios Rivas	Tec. Tevece	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"MANTENIMIENTO REVELADORA RADIOGRAFICA KODAK"**

Nombre: Hector Lugo A. RUN: 14.772.077-8 Firma: Hector

Fecha: 7-7-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-..... La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... Puedo realizar las actividades de mantenimiento reveladora radiográfica kodak sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. *Sempre se debe usar*

3-..... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. *Kodos los días.*

4- ..... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3.- La definición de peligro es: (10 puntos).**

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

**4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Guantes de nitrilo al manipular líquidos
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Lentes de seguridad claros y oscuros
- f) Todas son Correctas.

**5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

**6.- En caso de MANTENCION MENSUAL se debe: (10 puntos).**

- a) Se debe apagar el equipo en botón "ON-OFF"
- b) Retirar la tapa superior.
- c) Se debe retirar Crossover (rodillos) y llevar a lavadero.
- d) Para realizar el secado, se debe utilizar toallas microfibras que se encuentran dentro de la instalación.
- e) Se retira el secador negro para su limpieza con aire comprimido.
- f) Se corta el paso del agua y se revisa los filtros (Agua y reveladora)
- g) Retirar los racks
- h) Retirar las paletas de cierre de los estanques de agua y químicos. (fijador y reveladora)
- i) Botar los químicos y el agua.
- j) Botar el filtro del revelador y poner un poco de ácido sulfúrico + Dicromato de Sodio, en la porta filtro.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Hector Lazo	Tec. Técn.	Hector

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro**  
**“MANTENIMIENTO REVELADORA RADIOGRAFICA KODAK”**

Nombre: Mario Muñoz Jimenez RUN: 13075060-5 Firma: 

Fecha: 07-05-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

**I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.**

✓ 1- V... La ART es considerada una herramienta preventiva.

✓ 2- F.... Puedo realizar las actividades de mantenimiento reveladora radiográfica kodak sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. Siempre se debe utilizar

✓ 3- F.... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. se realiza todos los días

✓ 4- V.... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso.

**II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.**

**1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

**2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).**

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

**3.- La definición de peligro es: (10 puntos).**

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

**4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)**


- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Guantes de nitrilo al manipular líquidos
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Lentes de seguridad claros y oscuros
- f) Todas son Correctas.

**5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).**

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

**6.- En caso de MANTENCION MENSUAL se debe: (10 puntos).**

- a) Se debe apagar el equipo en botón “ON-OFF”
- b) Retirar la tapa superior.
- c) Se debe retirar Crossover (rodillos) y llevar a lavadero.
- d) Para realizar el secado, se debe utilizar toallas microfibras que se encuentran dentro de la instalación.
- e) Se retira el secador negro para su limpieza con aire comprimido.
- f) Se corta el paso del agua y se revisa los filtros (Agua y reveladora)
- g) Retirar los racks
- h) Retirar las paletas de cierre de los estanques de agua y químicos. (fijador y reveladora)
- i) Botar los químicos y el agua.
- j) Botar el filtro del revelador y poner un poco de ácido sulfúrico + Dicromato de Sodio, en la porta filtro.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Manuela Zentella	Supervisor	 PSNet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"MANTENIMIENTO REVELADORA RADIOGRAFICA KODAK"**

Nombre: José Arturo Anaya RUN: 10.237217-4 Firma: M. A.

Fecha: 04-05-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-.....  La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-.....  F. Puedo realizar las actividades de mantenimiento reveladora radiográfica kodak sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. *Se debe utilizar siempre epp. Adecuado para cada tarea.*

3-.....  F. El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. *Se debe realizar todos los días laborables*

4-.....  V. Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de peligro es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Guantes de nitrilo al manipular líquidos
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Lentes de seguridad claros y oscuros
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549


6.- En caso de MANTENCION MENSUAL se debe: (10 puntos).

- a) Se debe apagar el equipo en botón "ON-OFF"
- b) Retirar la tapa superior.
- c) Se debe retirar Crossover (rodillos) y llevar a lavadero.
- d) Para realizar el secado, se debe utilizar toallas microfibra que se encuentran dentro de la instalación.
- e) Se retira el secador negro para su limpieza con aire comprimido.
- f) Se corta el paso del agua y se revisa los filtros (Agua y reveladora)
- g) Retirar los racks
- h) Retirar las paletas de cierre de los estanques de agua y químicos. (fijador y reveladora)
- i) Botar los químicos y el agua.
- j) Botar el filtro del revelador y poner un poco de ácido sulfúrico + Dicromato de Sodio, en la porta filtro.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Marcelo Acosta	Supervisor	 P5Net

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"MANTENIMIENTO REVELADORA RADIOGRAFICA KODAK"**

Nombre: Mauricio BAMBIA Lifventer RUN: 15511493-8 Firma: 

Fecha: 07/05/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

**I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.**

1-..... V La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-..... F Puedo realizar las actividades de mantenimiento reveladora radiográfica kodak sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. *Siempre Se debe usar el EPP*

3-..... F El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. *Se realiza a diario*

4- ..V... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso.

**II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.**

**1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

**2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).**

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de peligro es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Guantes de nitrilo al manipular líquidos
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Lentes de seguridad claros y oscuros
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549


6.- En caso de MANTENCION MENSUAL se debe: (10 puntos).

- a) Se debe apagar el equipo en botón "ON-OFF"
- b) Retirar la tapa superior.
- c) Se debe retirar Crossover (rodillos) y llevar a lavadero.
- d) Para realizar el secado, se debe utilizar toallas microfibra que se encuentran dentro de la instalación.
- e) Se retira el secador negro para su limpieza con aire comprimido.
- f) Se corta el paso del agua y se revisa los filtros (Agua y reveladora)
- g) Retirar los racks
- h) Retirar las paletas de cierre de los estanques de agua y químicos. (fijador y reveladora)
- i) Botar los químicos y el agua.
- j) Botar el filtro del revelador y poner un poco de ácido sulfúrico + Dicromato de Sodio, en la porta filtro.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Marcelo Zelito	Supervisor	 PSNet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"MANTENIMIENTO REVELADORA RADIOGRAFICA KODAK"**

Nombre: ARTURO SERRANO V. RUN: 16.240.881-0 Firma: 

Fecha: 07-05-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.

1-  La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-  Puedo realizar las actividades de mantenimiento reveladora radiográfica kodak sin utilizar el EPP indicado en procedimiento. *Siempre debes usar el EPP específico para la tarea*

3-  El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario. *Se realiza diariamente*

4-  Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de peligro es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)

- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Guantes de nitrilo al manipular líquidos
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Lentes de seguridad claros y oscuros
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- En caso de MANTENCION MENSUAL se debe: (10 puntos).

- a) Se debe apagar el equipo en botón "ON-OFF"
- b) Retirar la tapa superior.
- c) Se debe retirar Crossover (rodillos) y llevar a lavadero.
- d) Para realizar el secado, se debe utilizar toallas microfibra que se encuentran dentro de la instalación.
- e) Se retira el secador negro para su limpieza con aire comprimido.
- f) Se corta el paso del agua y se revisa los filtros (Agua y reveladora)
- g) Retirar los racks
- h) Retirar las paletas de cierre de los estanques de agua y químicos. (fijador y reveladora)
- i) Botar los químicos y el agua.
- j) Botar el filtro del revelador y poner un poco de ácido sulfúrico + Dicromato de Sodio, en la porta filtro.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Marcos Eusto	Supervisor	

PSINet  
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro  
"MANTENIMIENTO REVELADORA RADIOGRAFICA KODAK"**

Nombre: José Castillo Pizano RUN: 16.388.765-7 Firma: J.C.P

Fecha: 07-05-2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

**I. De acuerdo a lo expuesto, indicar es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos). Justificar las falsas.**

1-.....  La ART es considerada una herramienta preventiva.

2-.....  F Puedo realizar las actividades de mantenimiento reveladora radiográfica kodak sin utilizar el EPP indicado en procedimiento.

*SIEMPRE SE DEBE UTILIZAR E-P.P EN TODAS LAS ACTIVIDADES*

3-.....  F El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

*SE REALIZA DIARIAMENTE.*

4-.....  V Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso.

**II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.**

**1. Definición de ART: (10 puntos)**

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

**2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).**

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de peligro es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Fuente, situación o acto, con el potencial de generar daño, lesión o enfermedad.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4. Algunos de los elementos de protección personal son: (10 puntos)


- a) Casco de seguridad
- b) Guantes de seguridad
- c) Guantes de nitrilo al manipular líquidos
- d) Zapatos de seguridad dieléctricos.
- e) Lentes de seguridad claros y oscuros
- f) Todas son Correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985
- c) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549

6.- En caso de MANTENCION MENSUAL se debe: (10 puntos).

- a) Se debe apagar el equipo en botón "ON-OFF"
- b) Retirar la tapa superior.
- c) Se debe retirar Crossover (rodillos) y llevar a lavadero.
- d) Para realizar el secado, se debe utilizar toallas microfibra que se encuentran dentro de la instalación.
- e) Se retira el secador negro para su limpieza con aire comprimido.
- f) Se corta el paso del agua y se revisa los filtros (Agua y reveladora)
- g) Retirar los racks
- h) Retirar las paletas de cierre de los estanques de agua y químicos. (fijador y reveladora)
- i) Botar los químicos y el agua.
- j) Botar el filtro del revelador y poner un poco de ácido sulfúrico + Dicromato de Sodio, en la porta filtro.
- k) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Marcelo Zuleta	Supervisor	 psinet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES