



REGISTRO DE COMUNICACIONES, CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-001.PS
Version:03
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Guillermo Godoy Cañete
FECHA: 05/05/2024 HORA INICIO: 08:00 hrs
LUGAR: GOT HORA DE TERMINO: 09:00 hrs
Nº CONTRATO: 4600027592.

FIRMA:

OBJETIVOS: Procedimiento Instalación de UPS

MATERIA(S) TRATADA(S): propósito, alcance, nomenclatura, referencias, Responsabilidades, Definiciones, Descripción o método operacional, equipos, materiales y herramientas, análisis de riesgo de la tarea, Número de emergencias, Orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones en el procedimiento, registro de capacitación y Difusión del procedimiento, registros.

DECISIONES TOMADAS: Respetar y cumplir con todo lo establecido dentro de este procedimiento de Trabajo Operacionalmente y en seguridad.

COMPROMISOS:.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.- Ivan Lobos C.	17.902.339-3	TEC. TELECOM	
2.- Jose Contreras F	16.183.062-8	TEC. TELECOM	
3.- Hernan Munoz	16.833.695-2	TEC. TELECOM	
4.- Juan Pablo Gómez P.	16.781.302-4	TEC. TELECOM / PSINET	
5.- Daniel Diaz O.	15.024.058-3	TEC. TELECOM / PSINET	
6.- Angelo Quijano	16.539.422-1	TEC. TELECOM / PSINET	
7.- Jesus de las R. Q.	18.580.930-7	TEC. TELECOM / PSINET	
8.- Luis Hopper Monz	20.760.041-2	TEC. TELECOM / PI:DET	
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-			
20.-			

PSINET
SUPERVISOR DE COMUNICACIONES

Guillermo Godoy



REGISTRO DE COMUNICACIONES, CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-001.PS
Version:03
Fecha: octubre 2022

NOMBRE RELATOR/A (ES): Guillermo Godoy Cañete
FECHA: 20/03/2025 HORA INICIO: 12:00 hrs
LUGAR: GOT HORA DE TERMINO: 13:00 hrs

Nº CONTRATO:

OBJETIVOS: Procedimiento Instalación de UPS

MATERIA(S) TRATADA(S): propósito, alcance, nomenclatura, referencias, Responsabilidades, Definiciones, Descripción o método operacional, equipos, materiales y herramientas, análisis de riesgo de la tarea, Número de emergencias, Orden y aseo, bitácora para solicitar modificaciones en el procedimiento, registro de capacitación y Difusión del procedimiento, registros.

DECISIONES TOMADAS: Respetar y cumplir con todo lo establecido dentro de este procedimiento de Trabajo Operacionalmente y en seguridad.

COMPROBIMOS:

PARTICIPANTES:

NOMBRE	RUT	CARGO / EMPRESA	FIRMA
1.- Clevan Aguirre C.	15.610.469-f	Tec.Telcom / PSI.NET	
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
12.-			
13.-			
14.-			
15.-			
16.-			
17.-			
18.-			
19.-			
20.-			

PSI.NET
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"INSTALACION DE UPS"**

Nombre: Jesús Rojas A. RUN: 18.580.930-7 Firma: 

Fecha: 05/05/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I- . De acuerdo a lo expuesto, indicar si es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos)

V... En la actividad de instalación de UPS se debe considerar la ley 20.949 sobre la reducción del peso de las cargas de manipulación manual.

V... El análisis de riesgo de la tarea (ART), es una actividad que confecciona el grupo que realizará el trabajo.

F.... Para ejecutar los trabajos de instalación de UPS no es necesario el uso del equipo de protección personal indicado en procedimiento de trabajo.

V.... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

F.... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de riesgo es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4.- Los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo de la actividad son: (10 puntos).

- e) Carro Yegua.
- f) Cordeles
- g) Atornilladores
- h) Alicates
- i) Eslinges
- j) Todas son correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6. Indique cuál de los pasos mencionado es correcto para realizar la actividad de instalación de UPS. (10 puntos)

- a) Se recepciona equipo a instalar, previa coordinación de quién entregue con supervisor PSINET.
- b) Se debe coordinar la instalación con el área correspondiente, en donde se instalará la UPS.
- c) La UPS se debe trasladar en carro al vehículo y al lugar de instalación.
- d) Luego se procede a asegurar la UPS con elementos de sujeción, para evitar que se golpee durante el trayecto o evitar su caída del vehículo.
- e) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Guillermo Boddy Conejo	Sup. Telecom	

psinet

SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES



Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro “INSTALACION DE UPS”

Nombre: Luis Lopez Ruiz RUN: 20.160.045-1 Firma:

Fecha: 05-05-2021 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I- De acuerdo a lo expuesto, indicar si es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos)

V... En la actividad de instalación de UPS se debe considerar la ley 20.949 sobre la reducción del peso de las cargas de manipulación manual.

V... El análisis de riesgo de la tarea (ART), es una actividad que confecciona el grupo que realizará el trabajo.

F... Para ejecutar los trabajos de instalación de UPS no es necesario el uso del equipo de protección personal indicado en procedimiento de trabajo.

V... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

F... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de riesgo es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4.- Los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo de la actividad son: (10 puntos).


- e) Carro Yegua.
- f) Cordeles
- g) Atornilladores
- h) Alicates
- i) Eslingas
- j) Todas son correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985


6. Indique cuál de los pasos mencionado es correcto para realizar la actividad de instalación de UPS. (10 puntos)

- a) Se recepciona equipo a instalar, previa coordinación de quién entregue con supervisor PSINET.
- b) Se debe coordinar la instalación con el área correspondiente, en donde se instalará la UPS.
- c) La UPS se debe trasladar en carro al vehículo y al lugar de instalación.
- d) Luego se procede a asegurar la UPS con elementos de sujeción, para evitar que se golpee durante el trayecto o evitar su caída del vehículo.
- e) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Guillermo Oddy	Sup. Telecom	



SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"INSTALACION DE UPS"**Nombre: Angelo Aguilar C. RUN: 16559.422-3 Firma: Fecha: 05/05/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I- . De acuerdo a lo expuesto, indicar si es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos)

... En la actividad de instalación de UPS se debe considerar la ley 20.949 sobre la reducción del peso de las cargas de manipulación manual.

... El análisis de riesgo de la tarea (ART), es una actividad que confecciona el grupo que realizará el trabajo.

... Para ejecutar los trabajos de instalación de UPS no es necesario el uso del equipo de protección personal indicado en procedimiento de trabajo.

... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de riesgo es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4.- Los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo de la actividad son: (10 puntos).

- e) Carro Yegua.
- f) Cordeles
- g) Atornilladores
- h) Alicates
- i) Eslinges
- j) Todas son correctas.


5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6. Indique cuál de los pasos mencionado es correcto para realizar la actividad de instalación de UPS. (10 puntos)

- a) Se recepciona equipo a instalar, previa coordinación de quién entregue con supervisor PSINET.
- b) Se debe coordinar la instalación con el área correspondiente, en donde se instalará la UPS.
- c) La UPS se debe trasladar en carro al vehículo y al lugar de instalación.
- d) Luego se procede a asegurar la UPS con elementos de sujeción, para evitar que se golpee durante el trayecto o evitar su caída del vehículo.
- e) Todas son correctas.

PSINET
SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES

Nombre	Cargo	Firma
Antonio Godoy	Sup. Telecom	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"INSTALACION DE UPS"**

Nombre: Juan Castillo ? RUN: 16.381.302-4 Firma: CO-LOPS
Fecha: 05/05/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I- . De acuerdo a lo expuesto, indicar si es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos)

V... En la actividad de instalación de UPS se debe considerar la ley 20.949 sobre la reducción del peso de las cargas de manipulación manual.

V... El análisis de riesgo de la tarea (ART), es una actividad que confecciona el grupo que realizará el trabajo.

F.... Para ejecutar los trabajos de instalación de UPS no es necesario el uso del equipo de protección personal indicado en procedimiento de trabajo.

V.... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

F.... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de riesgo es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4.- Los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo de la actividad son: (10 puntos).


- e) Carro Yegua.
- f) Cordeles
- g) Atornilladores
- h) Alicates
- i) Eslinges
- j) Todas son correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6. Indique cuál de los pasos mencionado es correcto para realizar la actividad de instalación de UPS. (10 puntos)

- a) Se recepciona equipo a instalar, previa coordinación de quién entregue con supervisor PSINET.
- b) Se debe coordinar la instalación con el área correspondiente, en donde se instalará la UPS.
- c) La UPS se debe trasladar en carro al vehículo y al lugar de instalación.
- d) Luego se procede a asegurar la UPS con elementos de sujeción, para evitar que se golpee durante el trayecto o evitar su caída del vehículo.
- e) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
William Godoy	Sep Telecom	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"INSTALACION DE UPS"**

Nombre: José J. Soto O. RUN: K.027.45123 Firma: [Signature]

Fecha: 05-05-24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100 %

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I- De acuerdo a lo expuesto, indicar si es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos)

...... En la actividad de instalación de UPS se debe considerar la ley 20.949 sobre la reducción del peso de las cargas de manipulación manual.

...... El análisis de riesgo de la tarea (ART), es una actividad que confecciona el grupo que realizará el trabajo.

...... Para ejecutar los trabajos de instalación de UPS no es necesario el uso del equipo de protección personal indicado en procedimiento de trabajo.

...... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

...... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de riesgo es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4.- Los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo de la actividad son: (10 puntos).


- e) Carro Yegua.
- f) Cordeles
- g) Atornilladores
- h) Alicates
- i) Eslinges
- j) Todas son correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6. Indique cuál de los pasos mencionado es correcto para realizar la actividad de instalación de UPS. (10 puntos)

- a) Se recepciona equipo a instalar, previa coordinación de quién entregue con supervisor PSINET.
- b) Se debe coordinar la instalación con el área correspondiente, en donde se instalará la UPS.
- c) La UPS se debe trasladar en carro al vehículo y al lugar de instalación.
- d) Luego se procede a asegurar la UPS con elementos de sujeción, para evitar que se golpee durante el trayecto o evitar su caída del vehículo.
- e) Todas son correctas.

Nombre Arturmo Abday C	Cargo Sep. Telecom	Firma 
PSINET SUPERVISOR DE TELECOMUNICACIONES		

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"INSTALACION DE UPS"**Nombre: José Contreras F RUN: 1618806P-8 Firma: Fecha: 05/05/24 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I- De acuerdo a lo expuesto, indicar si es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos)

V... En la actividad de instalación de UPS se debe considerar la ley 20.949 sobre la reducción del peso de las cargas de manipulación manual.

V... El análisis de riesgo de la tarea (ART), es una actividad que confecciona el grupo que realizará el trabajo.

F... Para ejecutar los trabajos de instalación de UPS no es necesario el uso del equipo de protección personal indicado en procedimiento de trabajo.

V... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

F... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de riesgo es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4.- Los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo de la actividad son: (10 puntos).


- e) Carro Yegua.
- f) Cordeles
- g) Atornilladores
- h) Alicates
- i) Eslinges
- j) Todas son correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6. Indique cuál de los pasos mencionado es correcto para realizar la actividad de instalación de UPS. (10 puntos)

- a) Se recepciona equipo a instalar, previa coordinación de quién entregue con supervisor PSINET.
- b) Se debe coordinar la instalación con el área correspondiente, en donde se instalará la UPS.
- c) La UPS se debe trasladar en carro al vehículo y al lugar de instalación.
- d) Luego se procede a asegurar la UPS con elementos de sujeción, para evitar que se golpee durante el trayecto o evitar su caída del vehículo.
- e) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Autismo Ruddy Cariñe	Sup. Telecom	

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
"INSTALACION DE UPS"**Nombre: Henry Mendoza RUN: 16.833.615-2 Firma: H. MendozaFecha: 05/05/2024 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I- De acuerdo a lo expuesto, indicar si es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos)

..... En la actividad de instalación de UPS se debe considerar la ley 20.949 sobre la reducción del peso de las cargas de manipulación manual.

..... El análisis de riesgo de la tarea (ART), es una actividad que confecciona el grupo que realizará el trabajo.

F Para ejecutar los trabajos de instalación de UPS no es necesario el uso del equipo de protección personal indicado en procedimiento de trabajo.

..... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

P El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de riesgo es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4.- Los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo de la actividad son: (10 puntos).


- e) Carro Yegua.
- f) Cordeles
- g) Atornilladores
- h) Alicates
- i) Eslingas
- j) Todas son correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6. Indique cuál de los pasos mencionado es correcto para realizar la actividad de instalación de UPS. (10 puntos)

- a) Se recepciona equipo a instalar, previa coordinación de quién entregue con supervisor PSINET.
- b) Se debe coordinar la instalación con el área correspondiente, en donde se instalará la UPS.
- c) La UPS se debe trasladar en carro al vehículo y al lugar de instalación.
- d) Luego se procede a asegurar la UPS con elementos de sujeción, para evitar que se golpee durante el trayecto o evitar su caída del vehículo.
- e) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Guillermo Boddy Varela	Sep. Telecom	 PSINET PROVEEDOR DE TELECOMUNICACIONES

**Evaluación Procedimiento Trabajo Seguro
“INSTALACION DE UPS”**

Nombre: CLEVER AGUILAR C. RUN : 15.610.469-7 Firma: Luis

Fecha: 20/03/2023 Puntaje: 100 Evaluación (%): 100%

Para aprobar esta evaluación escrita es de un 100%.

I- De acuerdo a lo expuesto, indicar si es Verdadero (V) o Falso (F), según corresponda: (40 puntos)

...V... En la actividad de instalación de UPS se debe considerar la ley 20.949 sobre la reducción del peso de las cargas de manipulación manual.

...V... El análisis de riesgo de la tarea (ART), es una actividad que confecciona el grupo que realizará el trabajo.

...F... Para ejecutar los trabajos de instalación de UPS no es necesario el uso del equipo de protección personal indicado en procedimiento de trabajo.

...V... Para hacer ingreso a las áreas es necesario solicitar permiso de ingreso al área encargado de área o jefe turno.

...F... El reporte de alerta temprana de fatiga y somnolencia se realiza solamente cuando es necesario.

II- Responda las siguientes preguntas de alternativas, escogiendo la correcta.

1. Definición de ART: (10 puntos)

- a) Hoja de planificación de trabajo
- b) Análisis del riesgo del trabajador
- c) Análisis del riesgo de la tarea
- d) Ninguna es correcta

2. Indique algunas de las responsabilidades del trabajador: (10 puntos).

- a) Cumplir con lo establecido en este procedimiento de trabajo
- b) Apoyar en las Solicitudes de autorizaciones correspondientes para ingresar al área de trabajo.
- c) Mantener las áreas de trabajo en las mejores condiciones de orden y aseo en forma permanente.
- d) Reportar de forma inmediata la ocurrencia de un evento no deseado.
- e) Todas son correctas

3.- La definición de riesgo es: (10 puntos).

- a) Nivel o grado de severidad asociado a las consecuencias de un accidente derivado de un riesgo fuera de control.
- b) Combinación de la probabilidad y las consecuencias que deriva de la materialización de un suceso peligroso especificado.
- c) Es la conducta laboral errónea que omite o desvía de los procedimientos o estándar de trabajo aceptados como correctos por la organización.
- d) Todas son correctas.

4.- Los equipos, materiales y herramientas para el desarrollo de la actividad son: (10 puntos).

- e) Carro Yegua.
- f) Cordeles
- g) Atornilladores
- h) Alicates
- i) Eslingas
- j) Todas son correctas.

5.- Los números de emergencias son: (10 puntos).

- a) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522473911 – Barquito 522478549
- b) El Salvador 522474111 – Potrerillo 522463911 – Barquito 522488549
- c) El Salvador 522474133 – Potrerillo 522464111 – Barquito 522484985

6. Indique cuál de los pasos mencionado es correcto para realizar la actividad de mantenimiento sistema fotovoltaico y paneles solares. (10 puntos)

- a) Se recepciona equipo a instalar, previa coordinación de quién entregue con supervisor PSINET.
- b) Se debe coordinar la instalación con el área correspondiente, en donde se instalará la UPS.
- c) La UPS se debe trasladar en carro al vehículo y al lugar de instalación.
- d) Luego se procede a asegurar la UPS con elementos de sujeción, para evitar que se golpee durante el trayecto o evitar su caída del vehículo.
- e) Todas son correctas.

Nombre	Cargo	Firma
Wilmer Rodas Anete	Sup. Teleco	